

# Mangel-Reinigungstuch mit Edelstahlwolle

## Anwendungshinweise

DE

### VERWENDUNG MULDENREINIGUNSTÜCHER (EDELSTAHL ODER SCHLEIFVLIES)

- Anpressdruck max. 1 bar
- Mangelgeschwindigkeit wie Einwachstuch
- Das Muldenreinigungstuch **NICHT** durch die Faltmaschine laufen lassen
- Falls das Muldenreinigungstuch stecken bleibt, vorsichtig entfernen
- Nach dem Muldenreinigungstuch 1-2 feuchte Tücher über die Mangelbreite laufen lassen

EN

### USE OF CHEST CLEANING CLOTHS (STAINLESS STEEL OR ABRASIVE FLEECE)

- Contact pressure max. 1 bar
- Ironing speed same as waxing cloth
- Do **NOT** run the chest cleaning cloth through the folding machine
- If the chest cleaning cloth gets stuck, remove it carefully
- Run 1-2 wet cloths across the width of the ironer after the chest cleaning cloth

FR

### UTILISATION DE CHIFFONS DE NETTOYAGE (ACIER INOXYDABLE OU TOILE AVRASIVE)

- pression d'application max. 1 bar
- Vitesse de repassage identique à celle d'un chiffon d'enduction
- **NE PAS** faire passer le chiffon de nettoyage des cuvettes dans la plieuse
- Si le chiffon de nettoyage reste coincé, le retirer avec précaution
- Après le chiffon de nettoyage, faire passer 1-2 chiffons humides sur la largeur de la repasseuse

ES

### USO DE PAÑOS DE LIMPIEZA (HILOS INOX O ABRASIVO)

- Presión de contacto máx. 1 bar
- Velocidad de planchado igual que el paño de encerado
- **NO** pase el paño de limpieza a través de la plegadora
- Si el paño de limpieza se atasca retirelo con cuidado
- Después del paño de limpieza pasar 1-2 paños húmedos a lo ancho de la planchadora